

监 理 通 知 单


工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MW 分布式电站项目

编号：TYGF—0015

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

事由：关于施工质量相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现 2#厂房南侧箱变基础外观不符合设计要求。
为确保施工质量和进度达到预期目标，现要求你单位立即整改。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡金文

日期：2017 年 12 月 29 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。