

# 监理通知单

工程名称：宿迁惠升管业 1.35MW 屋顶分布式电站项目

编号：HSGF—004

致：南京南瑞太阳能科技有限公司、江苏华翔控股股份有限公司

事由：关于施工现场施工人员安全问题、相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现你单位在抢工期间增加大量施工人员，而且多数为当地居民，无安全意识和岗前安全知识培训，并且未见现场安全员。

为确保现场施工人员安全，现要求你单位立即加强对现场施工人员安全意识培训。并增加现场安全员以确保施工安全、施工质量和进度达到预期目标。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。

监理项目部（章）  
总/专业监理工程师：  
日期：2017年3月26日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。