

常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技
技术有限公司屋顶 2.57 兆瓦分布式光伏电站项目
监理工程师通知单

编号: WJHXZH-TZ-002

致: 常州万源电力发展有限公司 (单位)

主题:

关于安全文明施工的相关事宜

内容:

2017 年 12 月 16 日监理对施工现场进行安全文明施工检查, 发现施工现场存在如下安全文明施工问题:

- 1、吊车起吊物品时无专人指挥;
- 2、吊车区域周边区域内未拉警戒线和竖立安全标示;

以上问题要求你部予以高度重视, 立即着手进行整改。

限 两个 工作日内回复。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



由 扫描全能王 扫描创建