

常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技
技术有限公司屋顶 2.57 兆瓦分布式光伏电站项目
监理工程师通知单

编号: WJHXZH-TZ-003

致: 常州万源电力发展有限公司 (单位)

主题:

关于施工质量的相关事宜

内容:

2017 年 12 月 16 日监理对 2# 厂房屋顶支架、组件施工质量进行检查, 发现施工现场存在如下施工问题:

- 1、部分支架檩条安装不顺直;
- 2、组件安装存在凹腰、边角下沉的现象发生;
- 3、个别组件上的弹片未压平;

以上问题要求施工单位逐一落实整改。

限 三个 工作日内回复。

项目监理机构

专业监理工程师

总监理工程师

日

期:



由 扫描全能王 扫描创建