

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TZ-001

致：兴润建设集团有限公司（单位）

主题：关于施工安全的事宜

内容：

项目监理组在日常巡视过程中发现你单位施工过程中存在以下安全隐患：

- 1、施工区域屋面两边无女儿墙，安全防护不到位；
- 2、窗户洞口未进行安全防护；
- 3、屋面采光带区域搭设的模板未固定牢靠；
- 4、脚手架搭设的楼梯平台，钢板两头未固定牢靠。

针对上述施工安全问题，望贵单位引起足够重视，及时整改，消除安全隐患，并做好安全交底。整改自检合格后报监理部复查。

抄送业主：浙江正泰新能源开发有限公司滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目
部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：薛生财

日


期：2017.12.17



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主、监理、施工项目部各存一份。



屋面临边安全防护
不到位



窗户洞口未进行安
全防护



楼梯平台钢板未固
定