

监理工程师通知回复单

项目名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：JLTZD-HF-02

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：

我方接到编号为 HDGF-JLTZD-02 的监理工程师通知后，已按要求完成了

- 1、对植筋基础孔内清除积水；固定晃动植筋。
- 2、对植筋基础与钢管缺少箍筋处进行补筋。
- 3、对深度不合格的钻孔基础，加深其深度。
- 4、对深度不合格的人工开挖接地沟，加深其深度。
- 5、对焊接后的支架基础已及时除锈防腐。
- 6、清理支架基础预埋件泥土。

请予以复查

承包单位 (章)：

项目经理：

日期：2018.03.29

项目监理机构复查意见：

整改合格符合要求

项目监理机构 (章)：

专业/总监理工程师：

日期：

2018.03.30