

监理工程师通知单

工程名称: 合肥创新川润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号: JXMB—003

致: 安徽力合电力建设有限公司

事由

关于施工现场位置变更事宜

内容

我监理部在巡查时发现你施工单位未按图纸进行施工,擅自更改施工现场箱变位置并私自将混凝土结构改为砖砌,存在严重的质量问题,我监理部令你单位迅速采取有效措施进行整改并严格按照设计图纸进行施工,如再出现类似事宜我监理部将对其罚款或签发工程暂停令。

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 任仲峰
日期: 2018年11月29日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建