

监理工程师通知回复单

工程名称：浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶光伏发电项目

表号：GF-A6-01

编号：JK-TW-20180312

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部：

我方接到编号为 CZZH-TWZH-TZD-002 的监理工程师通知后，已按要求完成了整改，现报上，请予以复查。

详细内容：

我方已将不符合要求的压块及螺栓进行了更换及紧固并进行了全面检查及整改，组织专人清理了现场工程余料及包装物，请审核！

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



项目监理部审查意见：

压块安装不到位仍然存在，还需整改。

垃圾未清理干净。

项目监理部（章）：

总/专监理工程师：

日

期：



本表一式 四 份，由承包单位填报，建设管理单位二份、总承包单位、项目监理部各一份