

监理通知回复单

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目


编号: SXMB-0524

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到监理工程师编号为 ZHJL-JLTZ-006 的监理通知后, 作出如下回复整改。

详细内容:

- 1、针对上述问题, 施工项目部已于 5 月 23 日通知相关施工班组整改, 对开关站未刷防腐漆的地方进行补刷, 现已符合规范要求, 合格。

施工项目部 (章): 
项目经理: 刘永健
日期: 2018.5.25

经复查符合要求

监理项目部 (章): 
专业监理工程师: 李波
日期: 2018.5.25

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。