

监理工程师通知单

工程名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-005

致：甘肃省安装建设集团公司

事由：关于安全文明施工事宜

内容：

2018 年 5 月 9 日经我监理巡查发现，施工现场存在以下安全问题（见附图）：

1、联兴箱变底板施工，钢材切割过程中氧气瓶与乙炔瓶安全距离不符合要求，规范要求两瓶之间安全距离不得小于 5M。

2、联兴施工现场油桶无可靠防护措施，存在安全隐患，要求你单位对油桶周边进行安全围护，添加明显标识。

现要求你施工单位立即对以上问题进行整改，若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你单位在 1 日对此通知单进行书面回复。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 5 月 09 日

注 本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份

