

监理工程师通知单

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-005


致：甘肃省安装建设集团公司

事由：关于逆变器底座防腐事宜

内容：

经我监理巡查发现，逆变器已吊装完成，但逆变器底座槽钢未刷防锈漆，未做防腐处理（见附图），现场槽钢已锈蚀。

现要求你施工单位立即对逆变器底座进行防锈、防腐处理，按要求进行整改。并对后续施工过程中出现的槽钢锈蚀情况按此次整改要求进行处理。若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你单位在两日对此通知单进行书面回复。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018年5月23日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

