

JXMB6 监理工程师通知单

监理工程师通知单

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳延陵镇 15 兆瓦
全额上网渔光互补分步式地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-001

致：煜阳新能源有限公司

事由：关于快庄桩位施工事宜

内容：经我监理部检查发现你单位在快庄打桩施工中存在以下问题：

- 1、打桩施工完成后，纵向桩位存在偏差。
- 2、桩基础垂直度存在偏差。

为保证不影响下道工序施工，针对以上问题，你单位必须在整改完成后报我监理部复验，验收合格后方可进入下道工序施工，否则不得进入下一道工序施工。若未按要求进行整改，所产生一切后果由你单位负责。（详情见附图）



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日



注 本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。



由 扫描全能王 扫描创建