



监理工程师通知单

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHB-ZHJL-03

致：中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司项目部（总承包单位）：

主题：关于安全文明施工事宜

内容：

你单位承建的苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目，现已进入支架、组件安装、电气施工阶段中，经项目监理机构巡视发现存在以下安全问题：

- 1、光伏区支架安装时，部分人员未戴安全帽；
- 2、光伏区组件安装时，部分人员未戴安全帽；
- 3、光伏区光伏缆敷设时，部分人员未戴安全帽；
- 4、高空作业，部分施工人员未系安全带；
- 5、其他未经事宜、自查自纠。

以上安全问题你项目部必须整改到位，对各个班组进行安全交底，班前安全教育，组织全员动态化管理，我监理机构将定期和不定期巡视检查，再次发现将重罚。

限 2018年4月22日 前回复。

附件：无

抄送：苏交控丰县再生能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：2018.4.20


本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位(业主项目部)存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。

数据 讲话


专业 解答



由 扫描全能王 扫描创建




高空作业，部分施工人员未系安全带



高空作业，部分施工人员未系安全带和安全帽



光伏区光伏缆敷设，部分施工人员未戴安全帽



光伏区支架安装，部分施工人员未戴安全帽



组件安装，部分施工人员未系安全带，未戴安全帽



光伏缆敷设，部分人员未戴安全帽

