

监理通知回复单

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目

编号：FXNGHB-JSPDI-HF-001

致常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 FXNGHB-ZHJL-001 的监理通知后，已按要求完成了 监
理通知单上所述的 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、所有深部未达到设计要求的孔洞继续加深以满足设计要求。
- 2、所有上端基座模板未布置钢筋的桩基础重新布置，按照业主和监理要求整改到位。
- 3、桩基础模板破损的重新更换。
- 4、我方将继续加强现场管控，发现问题及时整改。

附件：

总承包项目部（章）：

项目经理：

日期：



监理项目部审查意见：

现场复查已整改完成

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2018.3.16



注 本表一式 三 份，由总承包项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，总承包项目部存 一 份。