

监理通知回复单

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目


编号: TH-HFD-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-BFZGFDZ-001 的监理通知后, 已按要求完成了 通知单上的要求整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、现场管桩以编附管桩桩号。
- 2、已提供管组行合格证及检测报告等资料。
- 3、已按图纸设计要求进行管桩施工。



施工项目部 (章):

项目经理:

日期:

周广军

2018.3.25

监理项目部审查意见:

通过复查

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期:

朱书红

2018.3.25

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存一份。