

监理通知回复单

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: TH-TPD-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-BFZGFDZ-003 的监理通知后, 已按要求完成了 通知单上的要求整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、焊工人员的特种作业证已报审。
- 2、桩头焊缝有不饱满、凹凸不平缺陷的已重新焊接。
- 3、有焊孔的已除焊渣并补焊。
- 4、焊渣已清理。
- 5、桩头与钢板焊接前桩头已清理。



施工项目部 (章):

项目经理: 周广军

日期: 2018.4.12

监理项目部审查意见:

已整改

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 朱海冬

日期: 2018.4.12

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存一份。