

监理通知回复单

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号：7H-HF-009

致 常州正衡电力工程监理有限公司步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-BFZGFDZ-009 的监理通知后，已按要求完成了 通知单上的要求整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、ZHJL-BFZGFDZ-006、007 的通知到我单位已回复。
- 2、组件安装时缝隙过大不符合设要求的我单位已全部重新返工，安装螺栓时按设计要求两平一弹，螺栓松动的已全部紧固。
- 3、我单位已移交甲供材料及乙供材料供货清册。

施工项目部（章）

项目经理：周广军

日期：2018.5.10

监理项目部审查意见：

已整改

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：朱路名

日期：2018.5.10

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各存一份，施工项目部存一份。