

监理通知回复单

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号：TH-HFD-01

致 常州正衡电力工程监理有限公司步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-BFZGFDZ-011 的监理通知后，已按要求完成了 通知单上的要求整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、关于钢结构防腐及光伏区镀锌材料、C 型钢现场打孔和箱逆变基础施工方案，天合设计单位、天合设计单位、天合总包及三公司已达成设计方案，并按设计方案施工。

2、光伏区、升压站、35kV 及 110kV 线路见证取样后的材料试验检测报告已报监理项目部。现场砼试块、砂浆试块、钢材级回填土试验检测项目满足设计及规范要求。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

周广军

2018.5.16

监理项目部审查意见：

已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

李安

2018.5.16

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各存一份，施工项目部各一份。