

监理工程师通知回复单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：TS-HFD-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部：

我方接到编号为 ZHJL-ZJTS-001 的监理工程师通知后，已按要求整改了现场施工存在的安全施工事宜工作，现报上，请予以复查。


详细内容：

- 1、吊装区域已设置安全警示线，施工区域已设置安全警示标识标牌。
- 2、现场施工人员已全员佩戴安全帽。
- 3、材料导运现场已配备安全员，捆绑方式已整改。

承包单位（章）

项目经理：雷卫良

日期：2018.10.24



项目监理部复查意见：

经检查，以上问题已全部按要求整改。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：张静

日期：2018.10.24



本表一式三份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存一份。



1、已设置安全警示线。



2、施工区域已设置安全警示标识标牌。



3、已全员佩戴安全帽。

4、已配备安全员。