

监理工程师通知回复单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：TS-HFD-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部：

我方接到编号为 ZHJL-ZJTS-003 的监理工程师通知后，已按要求整改了现场施工质量事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、桩预埋件安装角度已符合图纸设计要求，同一组立柱已在同一平行线。
- 2、东西支架安装已调整高低差，现已不会遮挡组件。
- 3、立柱安装已垂直，安装距离已达到图纸设计的要求。
- 4、已设置混凝土配比标志牌，已设置混凝土材料过磅称，已做混凝土试块。

以上存在的问题我方已严令整改。

承包单位（章）：

项目经理：雷卫良

日期：2018年10月26日

项目监理部复查意见：


经检查从上述问题已全部按要求整改。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018.10.26


本表一式 三份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存一份。



1、角度已整改，立柱已在同一平行线。



2.高度差已经整改。



3. 立柱安装已垂直，安装距离已经整改，已达到图纸设计的要求。



4、已设置混凝土材料过磅称



5、已设置混凝土配比标志牌