

监理工程师通知回复单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目


编号：TS-HFD-007

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部：

我方接到编号为 ZHJL-ZJTS-007 的监理工程师通知后，已按要求整改了现场施工存在的施工质量事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：开关站电控楼地梁基础混凝土浇筑振捣已到位，已无蜂窝，漏筋现象已整改。


以上问题已按要求整改。



承包单位（章）：

项目经理：[Signature]

日期：2018.11.21



项目监理部复查意见：

以上问题已按要求整改。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018.11.21



本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各 份，项目监理部存 份。