

## 监理工程师通知回复单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：TS-HFD-009

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部：

我方接到编号为 ZHJL-ZJTS-009 的监理工程师通知后，已按要求整改了现场施工存在的施工质量事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：1、开关站电控楼立柱钢筋焊接、箍筋绑扎已经监理检查。

2、立柱箍筋绑扎最高处与梁底之间距离已符合国家规范要求，现已增加箍筋数量。

3、钢筋已全部按要求焊接后绑扎箍筋，已安排施工人员，认真检查所有需要焊接的钢筋。

以上问题已按要求整改。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：2018.11.30



项目监理部复查意见：

现场已整改属实

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



本表一式一份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存一份。



