

监理通知单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目


编号：ZJL-ZJTS-029

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于箱变接地装置安装质量的事宜

内容：

我监理部现场检查发现：箱变接地装置安装不符合要求，必须立即进行整改，必须按照设计图纸和有关规范要求施工安装。



望你部高度重视，落实整改，整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进行回填隐蔽。

限两日内回复。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：葛永海

日期：2019年7月13日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建