

监 理 通 知 单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-001

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于安全施工事宜

内容：


现场巡查发现问题：

1. 吊装区域未设置安全警示线，施工区域无安全警示标识标牌；
2. 现场部分施工人员未佩戴安全帽；
3. 材料导运现场无安全员，捆绑方式存在安全隐患；

以上问题要求立即整改，安排施工人员在施工周围设置安全警示标志，材料运输时安全员必须到场监督。



施工人员未佩戴安全帽



施工区域无安全警示标识标牌

望你部高度重视以上问题，落实整改，限两天内回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018 年 10 月 22 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。