

监 理 通 知 单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-002

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部


事由：关于施工质量事宜

内容：

现场巡查发现以下问题：

1. 桩基打孔完成后未清理内部浮土；
2. 桩基预埋件制作完成后，焊渣未清理便放入桩基孔洞中；

以上问题要求立即整改，安排施工人员及时清理浮土和焊渣。



望你部高度重视以上问题，落实整改，限两天内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李俊

日期：2018年10月23日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。