

监 理 通 知 单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-005



致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：

现场巡查发现以下问题：

1. 组件安装使用边压块材料不符合要求，尺寸偏小，不能完全安装在檩条上；
 2. 部分阵列因地势原因，组件距离地面高度不符合图纸设计（1120mm）的要求；
- 以上问题要求立即整改，更换边压块，增加组件与地面的距离。



望你部高度重视以上问题，落实整改，限两天内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李金生

日期：2018 年 11 月 1 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。