

## 监 理 通 知 单

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SN03

致: 中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (EPC 单位)

事由: 关于安全文明施工等相关事项


内容:

2018 年 05 月 09 日我监理项目部在车棚施工现场对进场施工材料进行检查过程中,发现车棚进场的钢结构施工材料钢管内部存在锈蚀情况,外观检查非整体镀锌材料,不合格产品应立即处理,不得投入使用。

(详见附图)

抄送: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 05 月 09 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

GFDZJBM08：监理通知单

附图：



--END--