

监 理 通 知 单

工程名称：盛道（中国）电气有限公司 1.354MWp 光伏发电工程

宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程 编号：ZHJL-SDLX-TZ-09。

致：宁波新晟能源工程有限公司盛道、隆兴项目部

事由：关于施工质量和资料、材料报审问题

2018年6月18日经我监理方人员巡视施工现场检查发现：

- 1、依据《光伏电站施工规范》GB 50794-2012，《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（光伏发电部分），《电力建设安全工作规程，第二部分：架空电力线路》隆兴厂区部分区域桥架敷设不合格；（图1、图2）
- 2、至今我监理方未收到你方任何有效的工程前期、过程资料、项目所用材料的报审，请书面说明未报审原因！

以上问题我监理方责令你方及时整改！请于两日内回复！



监理单位项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018年6月19日

监理单位项目部



图 1




图 2