

表B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：雷州市企水镇20MW渔光互补发电项目

编号：GXYL-LZXM-02

致：常州正衡电力工程有限公司雷州（监理项目部）

我方接到编号为 ZHIL-LZQS-TZD-0002 的监理通知单后，已按要求完成了工作，请予以复查。附件：

- 1、整改的情况
- 2、需要说明的情况

整改情况：已加强施工人员的岗前安全培训，并由专职安全员督导落实。

承包单位（盖章） 项目经理（签字）

日期：2018.4.6

监理项目部复查意见：

整改不到位，请加大整改力度

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日期：

2018.04.06

本表（含附件）一式____份，监理项目部存____份，承包单位存____份。