

监理通知回复单 (质量 类)

工程名称: 金坛区直溪镇三期10.4MW鱼塘水面光伏电站项目

编号: B. 5. 1

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 ZHJL-YJ-TJTZ-004 的监理通知后, 已按要求完成相关工作, 请予以复查。

附件: 需要说明的情况
对业主和监理现场发现的19#箱变基础浇筑问题, 现已按要求整改到位。

施工项目经理部 (章):

项目经理 (签字):



项目监理机构签
收人姓名及时间

刘瑞生 5.10

施工项目经理部
签收人姓名及时间

王杰 5月9日

监理复查意见:

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

年 月 日

注: 1、监理通知回复单分为: 质量控制类 (B. 5. 1 1)、造价控制类 (B. 5. 1 2)、进度控制类 (B. 5. 1 3)、安全文明类 (B. 5. 1 4)、工程变更类 (B. 5. 1 5)。

2、本表一式二份, 项目监理机构、施工单位各一份。