

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 常州市金坛区直溪镇三期 40.4MW 鱼塘水面光伏电站项目

编号: YJSQ-TBHF-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司亿晶三期监理项目部:

我方接到编号为 ZHIL-YI-DQTZ-003 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 相关材料我方已安排送检

附件: 检测报告

施工项目部 (章):
项目经理: 刘创局
日期: 2018.4.27

监理项目部复查意见:

检验合格, 整改完成。

监理项目部 (章):
总/专业监理工程师: 刘建
日期: 2018.4.27

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



160008113162



(2016) 国认监认字 (436) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4647

检 验 报 告

TEST REPORT

No: 2018GT(G)0581

产品名称 立柱

Product Name

受检单位 安徽聚亿智能科技有限公司

Inspected Body

检验类别 委托检验

Kind of Test

国家钢铁及制品质量监督检验中心

National Center for Quality Supervision and Test of Iron Steel & Products