

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XVCTH-JLT-031

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:


事由: 关于码头区、升压站施工现场安全文明方面存在的问题


内容: 10月22日监理人员在码头区、升压站巡查过程中发现问题如下:

- 1、你单位施工人员在吊装作业过程中及升压站施工过程中未按规定佩戴安全帽, 严重违反吊装作业安全施工规定及安全生产管理保证措施规定。
- 2、你单位作业区材料堆放零乱, 周边安全防护封闭不到位, 存在着施工安全隐患。
- 3、交叉作业严重违反安全技术操作规程, 现场施工作业区没有专职安全员。
- 4、现场材料未按照五牌一图相关要求进行有序堆放, 现场堆放杂乱, 材料未进行雨淋保护措施。

为保证后续材料质量、安全文明施工, 我监理部要求你单位针对上述问题, 引起高度重视, 并加强对现场施工人员的安全教育, 杜绝此类现象再次发生限期组织人员进行整改。

附问题照片





项目监理机构(章)

专业监理工程师

日期: 2018.10.22

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建