

监理检查通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-010

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工现场安全问题

内容：

2018 年 9 月 25 日监理项目部和施工项目部主要管理人员对开关站施工现场和光伏区进行了安全检查，经检查发现以下主要问题。

- 1、开关站使用的搅拌机电机、操作电源开关无防雨和接地装置，见图 1；
- 2、开关站个别施工人员未戴安全帽、安全防护措施不到位，见图 2；
- 3、光伏区码头整改不彻底，部分塌陷较严重，存在较大安全隐患，见图 3；
- 4、光伏区 35KV 高压电缆仍有部分浸泡在水里，存在很大安全隐患，见图 4；
- 5、光伏区个别处组件汇线未固定，随着季风的逐渐加大，易损坏，见图 5；
- 6、光伏区施工船上存在着施工材料未及时回收仓库的情况，易损失，见图 6。




图 1




图 2




图 3



图 4




图 5



图 6

针对以上问题，要求有关施工单位立即按规范要求整改，消除安全隐患，确保施工人员、设备和材料使用等各方面的安全，整改完成后报监理项目部复查。

以上问题，限三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018年9月25日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。