

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-009

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量、安全问题

内容：


2018 年 9 月 11 日监理项目部在开关站施工现场巡视时发现以下问题：

1、经检查，配电楼室内接地网制作所使用的镀锌扁铁规格不符合图纸要求、制作工艺不符合图纸和规范要求，如接头处搭接长度不够，与墙面没有保持要求距离等。

2、现场焊接施工时对临近的电缆采取的保护措施不到位，无法保证电缆的安全，针对这一情况，监理人员及现场管理人员立即进行了制止，并让施工人员采取了有效保护措施。

针对以上问题，要求施工方立即使用符合要求的合格材料；严格按图纸和规范要求施工；加强班前技术、安全交底工作和对成品的保护工作。

以上问题，限三日内回复。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 9 月 11 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。