

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-013

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量、安全问题

内容：

2018 年 10 月 5 日监理项目部巡视检查施工现场时发现以下主要问题。

1、配电楼高压室防火报警装置个别处施工不规范，存在着未按图纸要求施工的情况，见图 1；

2、站区照明灯制作施工未按图纸要求施工，见图 2；

3、开关站办公楼屋面避雷网制作施工不规范，存在着水平不平直、个别处未按图纸要求施工等情况，见图 3。



图 1




图 2




图 3

针对以上及相关问题，要求有关施工单位立即按图纸、规范要求施工，完善相关事项的消缺整改，确保施工整改的质量和安 全，整改完成后报监理项目部复查。

以上问题，限三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：2018 年 10 月 5 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。