

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-017

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量问题

内容：

在 2018 年 10 月 22 日监理人员巡视检查开关站过程中，发现部分路面塌陷严重，现要求施工单位严格按照规范要求和施工工艺立即整改，整改完成自检合格后报监理项目部进行复查。

后附： 3 张照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期： 2018 年 10 月 22 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

附图:

	
路面塌陷	路面塌陷
	
监理人员现场巡视	