

监理通知单

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目


编号: ZHJL-ML-027

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 施工项目部

事由: 关于施工质量问题

内容:

2018 年 12 月 10 日监理人员在巡视光伏区 23#区域打桩施工现场时发现, 个别管桩垂直度和管桩桩顶标高控制不好, 出现偏差较大、倾斜较严重、桩顶标高不在一个水平线上、严重超出误差允许的范围等问题。




针对以上问题, 要求有关施工单位严格按图纸、规范及相关施工方案的要求施工, 严格自查, 对不合格的管桩立即予以拔除, 确保管桩施工的质量, 施工单位整改完成自检合格后报监理项目部复查, 否则将给予严厉处罚。

以上问题, 限三日内回复。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期:



2018 年 12 月 10 日

注: 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存一份。