

监理通知单

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目


编号: ZHJL-ML-032

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 施工项目部

事由: 关于施工质量问题

内容:

2018 年 12 月 24 日监理人员在巡视开关站施工现场时, 发现配电楼、办公楼部分门安装不规范, 两扇门有落差, 门底缝预留较大等问题, 影响了正常使用和观感质量, 现要求有关施工单位立即整改, 整改完成自检合格后报监理项目部复查。否则将给予严厉处罚, 附现场照片二张。



以上问题, 三日内回复。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师: 王东

日期: 2018

12月24日

注: 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存一份。