

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目


编号：ZHJL-ML-033

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量问题

内容：

2019 年 1 月 3 日监理人员在巡视光伏区 4 区施工现场时，发现立柱焊接施工不规范，存在着焊缝不平整、断焊、焊缝高度、宽度不够、焊接质量差等问题，影响了正常使用和观感质量，现要求有关施工单位立即整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查。否则将给予严厉处罚，附现场照片二张。



以上问题，三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2019 年 1 月 3 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。