

## 监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MI-034

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工安全问题

内容：

2019 年 1 月 10 日监理人员在巡视南琴线外线施工现场时，发现 7#塔基基坑未设安全警示标志、未设临防设施、基坑四周未设置防水墙等问题，存在严重的安全隐患。为确保安全，现要求有关施工单位立即整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，否则将给予严厉处罚，附现场照片一张。



以上问题，三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 1 月 10 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。