

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目


编号：ZHJL-ML-040

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工安全问题

内容：

2019 年 2 月 22 日监理人员巡视光伏区 1 号、2 号码头时，发现部分管桩堆放的太高，存在严重的安全隐患，为确保施工人员和施工机械的安全，现要求你单位立即进行整改，降低管桩堆放高度，并采取有效的安全防护措施，否则将给予严厉处罚。



以上问题，限三日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2019 年 2 月 22 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。