

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-049

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于现场安全事宜

内容：

经监理项目部对光伏区巡视检查，发现光伏 23 区、24 区部分桩基标高偏差较大，不符合设计及规范要求，此问题已在前期施工中提出，要求施工单位整改并报验监理部复查，但迟迟未整改报验。

现要求施工单位立即对不符合要求的桩基进行整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，否则将给予严厉处罚。




以上问题三日内回复。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2019 年 3 月 28 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。