

监 理 通 知 单



工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-04

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司

事由：关于质量安全问题事宜。

- 1、现场材料堆放区光伏组件堆放不规范，因此光伏组件受力不均匀易造成隐裂，对摆放不规范的组件立即进行整改。
- 2、管桩堆放区高压电缆裸漏，考虑到周边施工人员及电缆的安全问题，要求你单位对裸漏部位的高压电缆按照设计规范深埋回填。



以上问题请你方立即处理，否则将给你方经济考核以示惩戒。

以上内容限 3 日内回复。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018 年 7 月 23 日