

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-005


致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于现场施工材料与设计不符问题

经现场巡视检查，发现存在以下问题：

- 1、光伏区使用的固定桥架支架的抱箍与设计图纸要求不符；
- 2、光伏区使用的驱动桩基管桩型号与设计图纸要求不符，图纸要求使用 PHC-400-C 型桩，而你方使用的是 PHC-400-AB 型桩，严重影响了桩基的承载力。

针对以上问题，要求你方立即整改，严格按设计图纸要求施工。




限三日内回复

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 7 月 28 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。