

监理通知回复单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-004

致 常州正衡监理工程有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ML-004 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

整改内容：


- 1、现场材料堆放区光伏组件堆放不规范。
- 2、管桩堆放区高压电缆裸露。

整改回复：

- 1、堆放不规范组件已按要求整改，组件叠放数量不超过两箱。
- 2、管桩堆放区高压电缆沟已经回填。

详情见附件！


施工项目部（章）：


项目经理：

日期：2018.7.29

监理项目部复查意见：



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018.8.5

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。

