

监理通知回复单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-005

致 常州正衡监理工程有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ML-005 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

整改内容：

- 1、光伏区使用固定桥架支架的抱箍与设计图纸不符。
- 2、光伏区使用的管桩型号与设计不符。

整改回复：

- 1、已反馈公司采购部门采购支架配套的部件。
- 2、已联系设计单位更改管桩设计图纸。

施工项目部（章）：
项目经理：[签名]
日期：2018.8.1

监理项目部复查意见：

[签名]

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：[签名]
日期：2018.8.5

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。