

监理工程师通知回复单

工程名称: 西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号: SHPDDE-A17-002


致 常州正衡电力工程监理有限公司西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目 监理项目部:
我方接到编号为 SHPDDE-B17-002 监理通知单, 我项目部立即响应, 2018 年 6 月 5 日完成以下工作量现报上, 请予以复查。

1. 2018 年 6 月 5 日我项目部施工人员对本项目的 1# 厂房北坡屋面进行整改, 安排施工人员对已安装所有夹具螺栓进行紧固。


2 夹具安装采用 2 平垫 1 弹垫进行施工, 夹具无法与彩钢瓦紧固, 影响施工质量, 且施工图上未标明安装采用 2 平垫 1 弹垫进行施工, 按照通常做法只需要 1 平垫 1 弹垫进行施工就能满足要求。

3 关于螺帽规格有 13mm 与 14mm, 我项目部已经对螺帽安装的位置对施工人员技术交底, 从而避免返工。

4 我项目部已对夹具的拉拔力试验已做, 满足设计要求。



夹具螺栓进行紧固



现场拉拔力试验结果

施工项目部(章):



项目经理:

郭强

日期: 2018.6.5

监理项目部复查意见:

现场确认快具采用2平1号弹无法与彩钢板紧固;
拉拔力试验满足要求;

监理项目部(章):



总/专业监理工程师:

苗宇科

日期: 2018年6月5日

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。