

监理工程师通知单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-TZD-0013


致: 包头青山电气设备有限公司 施工项目部

主题:

关于综合用房构造柱、门梁混凝土浇筑事宜。

内容:

监理现场检查发现, 综合用房构造柱、门梁存在空洞、露筋、蜂窝麻面问题。望你单位在内墙抹灰以前整改完毕报监理项目部验收, 否则不允许进行下一步施工, 由此造成的质量、安全问题及损失由你单位自行承担。



项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知回复单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：013

致：常州正衡电力工程监理有限公司乌海宁升 50 兆瓦光伏基地项目 监理部：

我方接到编号为 013 的监理工程师通知后，已按要求完成了 通知 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、综合用房构造柱、门梁存在的空洞、漏筋、蜂窝麻面问题现场已整改完毕，附现场整改后照片。

施工项目部（章）：
项目经理：张瑞
乌海宁升 50MW 光伏发电项目
日期：2018.6.18

监理项目部复查意见：

经复查已整改。

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：项张子钦
日期：2018.6.19

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建

