

监理工程师通知单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-TZD-0014

致: 包头青山电气设备有限公司施工项目部

主题:

关于光伏区组件接地事宜事宜。

内容:

光伏区组件间接地严禁用手钻钻孔安装, 必须按图纸要求施工, 用对穿螺丝加平垫、弹垫固定在组件的接地标志处, 否则因钻孔导致组件隐裂、破损及破坏边框抗氧化保护层所造成的损失由你单位自行承担。

项目监理单位(章):

专业监理工程师:

日

期:

2018.6.18

填报说明: 本表一式三份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知回复单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：014

致：常州正衡电力工程监理有限公司乌海宁升 50 兆瓦光伏基地项目监理部：

我方接到编号为 014 的监理工程师通知后，已与业主沟通，按原 10 兆瓦项目施工工艺相同，并附照片。

详细内容：

已于业主单位商量确定此施工方案（附图）：

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

监理项目部（章）：


总/专业监理工程师：

日期：


注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建



未整改



已整改

