

监理工程师通知单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-TZD-018


致：包头青山电气设备有限公司施工项目部

主题：

关于光伏区箱变高压电缆接头固定事宜。

内容：

监理现场巡视现场发现光伏区箱变电缆接头用铁丝固定，未用抱箍固定，现要求你单位立即进行整改，现要求你单位于 1 月 3 日前完成整改，报监理单位进行验收，否则由此造成的一切损失由你单位自行承担并进行拾万元的经济考核。



项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知回复单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：018

致：常州正衡电力工程监理有限公司乌海宁升 50 兆瓦光伏基地项目监理部：

我方接到编号为 018 的监理工程师通知后，已按要求完成了 整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

光伏区箱变电缆头已用抱箍固定。

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期



监理项目部复查意见：

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期



注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 一 份。



由 扫描全能王 扫描创建